

Dipl.Ing.(FH) T. Eschenbach • Agnes-Bernauer-Str. 94 • 80687 München

BMW Group Classic
CB-242
Moosacher Str. 66

80809 München

Kurze Fahrzeugbewertung

Bewertungs-Nr.: BMW04257

BMW 316i (E36)

München, 29. April 2025

1. Auftrag

Im April wurde ich von der BMW Group Classic beauftragt, das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu besichtigen (grobe, äußerliche Inaugenscheinnahme ohne Probefahrt und, sofern nicht verfügbar, ohne Hebebühne) und eine kurze Fahrzeugbewertung zur Dokumentation und Festlegung des **Marktwertes** eines Oldtimerfahrzeuges / klassischen Fahrzeugs zu erstellen.



2. Besichtigung

Datum: 17.04.2025
Ort: Schleißheimer Straße 94-96,
85748 Garching-Hochbrück
Besichtigt durch: Thomas Eschenbach
Bei Besichtigung anwesend: Personal BMW Group Classic
Besichtigungszustand: unzerlegt
Bedingung der Besichtigung: Stellplatz / Hebebühne // Kunstlicht

3. Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung wurde anhand der im Windlauf eingepprägten Fahrzeug-Identifizierungsnummer vorgenommen.

Die Übereinstimmung der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifizierungsnummer mit der Eintragung im Fahrzeugbrief wird vom Unterzeichner bestätigt.

4. Besonderheiten

Vorliegend handelt es sich um ein Fahrzeug aus dem Bestand der BMW AG, das laut Eintrag im vorgelegten Fahrzeugbrief am 06.07.1993 erstmals auf einen privaten Eigentümer zugelassen worden ist und 2016 von der BMW AG von Privat erworben wurde.

Der Wagen verfügt über ein Automatikgetriebe, die weiteren Ausstattungsmerkmale laut Fahrzeugakte sind dem Beiblatt in der Anlage zu entnehmen. Der Wagen ist ohne das Ausstattungsmerkmal Klimaanlage.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde der Wegstreckenzähler mit 043.860 km abgelesen, die Außerbetriebsetzung ist am 05.12.2016 erfolgt; demzufolge wurde der Wagen über einige Jahre nur in sehr geringem Umfang bewegt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zum Straßenverkehr zugelassen.

5. Zustand

Fahrzeug in gutem optischem Erhaltungszustand, augenscheinlich ohne erkennbare Korrosionsschäden.

Kleinere Beschädigungen während der vergangenen Jahre wurden in guter Qualität instandgesetzt. Einige Steinschläge im Frontbereich und auf Frontscheibe erkennbar, relevante Beschädigungen waren nicht ersichtlich.

Lackierung und Anbauteile überwiegend guter Erhaltungszustand, Nachlackierungen vorhanden.

Interieur überwiegend noch guter originalauthentischer Zustand. Sitzbezüge unterhalb der Schonbezüge mit Ablagerungen (vermutlich Schaumstoffreste) belegt, Türverkleidungen leichte Verfärbungen, sonstige Oberflächen und Teppiche vergleichsweise geringe Gebrauchsspuren oder Spuren der Jahre in noch gutem Erhaltungszustand.

Technik längere Zeit nicht gewartet, soweit einsehbar, von Undichtigkeit Benzinleitung im Motorraum abgesehen, ohne erkennbare Mängel oder Standschäden, die jedoch vorliegend nicht ausgeschlossen werden können. Gummiteile beginnen teilweise zu verspröden.

Räder gut, Bereifung überaltert (DOT 5109), Fahrzeugbatterie verbraucht.

Der Motor lief nach externer Bestromung aus eigener Kraft ohne ungewöhnliche Geräusche oder Rauchentwicklung.

Standschäden im Bereich Motor / Getriebe / Bremsanlage sind möglich und nicht auszuschließen.

Bodengruppe ohne ersichtliche Korrosionsschäden.

6. Hinweis zur Wertermittlung

Bei den ausgewiesenen allgemeinen Wertnotierungen in dem in der Anlage beigefügten Zertifikat der Classic Data GmbH & Co. KG handelt es sich um die Notierungen für das Basisfahrzeug. Hierin nicht berücksichtigt sind die am gegenständlichen Fahrzeug verbauten Ausstattungen oder Länderausführungen, bzw. der Grad an Authentizität, welche im individuell ausgewiesenen Wert für das gegenständlich besichtigte Fahrzeug in die Wertfindung mit eingeflossen sind.

Die Überprüfung und Bewertung des Fahrzeuges sowie die Erstellung dieses Berichtes wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

München, den 29. April 2025





Anlagen:

Diese Kurzbewertung enthält mindestens 10 vom Unterzeichner gefertigte Lichtbilder sowie ein Zertifikat mit einer Marktbeobachtung der Classic Data GmbH & Co. KG und eine allgemeine Erläuterung zur Kurzbewertung (Umfang und Gültigkeit).

Fahrzeugbewertung

Zertifikatnummer: D2ET729Z

Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage

BMW

Bewertungsnummer: BMW04257

Modell	316i (E36)	CD-ID:	7793
Karosserie	Limousine 4-türig	Leistung	73 kW
Motor	4 Zylinder (Reihe)	Hubraum	1596 ccm
Farbe	Granitsilber Met.	Tachostand*	043860 km
Bereifung	185/65 R 15	Erstzulassung	06.07.1993
Kennz.	-.-	nächste HU	-.-
FIN	WBACA210X0AK05658	Getriebe	Automatik

*abgelesener Tachostand

Marktnotierungen

Stand 04/2025

Zustand 1	9.300 EUR
Zustand 2	4.800 EUR
Zustand 3	2.500 EUR
Zustand 4	900 EUR
Zustand 5	400 EUR

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 02 34-23 95 90-0
Fax: 02 34-23 95 90-99

Remshagen Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 22.04.2025

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 - 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Marktbeobachtung für das Basisfahrzeug, näheres ist der kurzen Fahrzeugbewertung BMW04257 zu entnehmen.

Der Gesamtzustand wurde durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 3+

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Marktwert 2.600 Euro



Der Sachverständige

Ort: München

Datum: 29.04.2025

Definition der Zustandsnoten

Zustand 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser*). Sehr selten.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und bei dem man auch bei genauer Prüfung keine Mängel feststellt. Basis für die Bewertung in die Zustandsnote 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, d.h. der ehemalige Neuwagenzustand des entsprechenden Herstellers.

Zustand 2

Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in der nachvollziehbaren, geringen Gesamtlauflistung bzw. Lauflistung nach der Restauration wider spiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.

Zustand 3

Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei näherer Betrachtung unschwer Gebrauchsspuren und diverse kleinere Mängel erkennt. Die Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in der nachvollziehbaren Gesamtlauflistung bzw. Lauflistung nach einer Restauration wider spiegeln. Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.

Zustand 4

Verbrauchter Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei dem diverse Mängel schon aus der Entfernung erkennbar sind. Eine nähere Inaugenscheinnahme zeigt deutliche Verschleißspuren

Zustand 5

Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

Ein Fahrzeug, bei dem selbst der Laie sofort deutliche Mängel und/oder Fehlteile erkennt. Könnte auch als Teileträger verwendet werden.

*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie den veränderten Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredelung) und einem umfangreichen Korrosionsschutz kann ein komplett restauriertes Fahrzeug den Zustand der Erstauslieferung übertreffen.

Zustand, Originalität und Historie werden vom besichtigenden Kfz-Sachverständigen unabhängig von einander bewertet und fließen in die Wertfindung mit ein.

Anlage zur Fahrzeugbewertung

Allgemeines:

Die Wertnotierungen für die einzelnen Zustände wurden durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung intensiv recherchiert. Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote, definitive Verkäufe und die eigenen Erfahrungen der Mitarbeiter der Firma Classic Data Marktbeobachtung berücksichtigt.

Dabei verstehen sich die ausgewiesenen Wertnotierungen als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell.

Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden im Feld „Sonstiges“ dokumentiert bzw. in den Ausführungen des besichtigenden Sachverständigen beschrieben und in der Wertfindung berücksichtigt.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

Ausstattung lt. BMW-Fahrzeugakte:

Fahrzeugangaben

Fahrgestellnummer	WBACA210X0AK05658
Typ-Code	CA21
Typ	316I (EUR)
E-Baureihe	E36 (4)
Baureihe	3
Bauart	LIM
Lenkung	LL
Türen	4
Motor	M40
Hubraum	1.60
Leistung	75
Antrieb	HECK
Getriebe	AUT
Farbe	GRANITSILBER METALLIC (237)
Polsterung	SILBERGRAU STOFF 4-TUERER (0466)
	9000
Prod.-Datum	1993-06-22

Sonderausstattung

Nr.	Beschreibung
209	SPERRDIFFERENTIAL 25%
215	SERVLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG
235	ANHAENGERKUPPLUNG, KOPF ABNEHMBAR
242	FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR)
300	ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH
320	MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
401	SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
428	WARNDREIECK
440	NICHTRAUCHERPAKET
465	DURCHLADESYSTEM
473	ARMAUFLAGE VORN
510	LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
657	BMW BAVARIA C REVERSE III
690	CASSETTENHALTERUNG
801	DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
848	ERWEITERTER KABELBAUM





























