

BMW Group Classic
CB-242
Moosacher Str. 66

80809 München

Kurze Fahrzeugbewertung

Bewertungs-Nr.: BMW04251

BMW 116i (E87)

München, 23. April 2025

1. Auftrag

Im April wurde ich von der BMW Group Classic beauftragt, das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu besichtigen (grobe, äußerliche Inaugenscheinnahme ohne Probefahrt und, sofern nicht verfügbar, ohne Hebebühne) und eine Kurzbewertung zur Dokumentation und Festlegung des **Marktwertes** eines Oldtimerfahrzeuges / klassischen Fahrzeugs zu erstellen.



2. Besichtigung

Datum: 09.04.2025
Ort: Schleißheimer Straße 94-96,
85748 Garching-Hochbrück
Besichtigt durch: Thomas Eschenbach
Bei Besichtigung anwesend: Personal BMW Group Classic
Besichtigungszustand: unzerlegt
Bedingung der Besichtigung: Stellplatz / Hebebühne // Kunstlicht

3. Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung wurde anhand der im rechten Federbeindom eingepprägten Fahrzeug-Identifizierungsnummer vorgenommen.

Die Übereinstimmung der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifizierungsnummer mit der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung wird vom Unterzeichner bestätigt.

4. Besonderheiten

Vorliegend handelt es sich um ein Fahrzeug aus dem Bestand der BMW AG, das vor der Außerbetriebsetzung am 08.09.2008 seit dem 07.02.2006 als Neufahrzeug auf die Bayerischen Motorenwerke AG zugelassen war.

Ausstattung und Sonderausstattung siehe Beiblatt, Angaben aus der Fahrzeugakte entnommen.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde der Wegstreckenzähler (nach externer Bestromung) mit 000.131 km abgelesen, demzufolge wurde der Wagen über Jahre nicht nennenswert bewegt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zum Straßenverkehr zugelassen.

5. Zustand

Optisch annähernd neuwertiges Fahrzeug.

Augenscheinlich ohne erkennbare Korrosionsschäden, kleinere Beschädigungen wie folgt ersichtlich:

Radlauf vorn rechts, Türe hi.li. unten und Radlauf hinten links jeweils tieferer Kratzer mit minimaler Deformation des Blechs; Kunststoffblende Fensterrahmen Türe vorn links kleiner Ausbruch.

Lackierung (110 – 150 µm, überwiegend um 125 µm) und Anbauteile sonst guter Erhaltungszustand, ohne weitere ersichtliche Beschädigungen.

Interieur neuwertiger, originalauthentischer Zustand. Bezüge, Oberflächen und Teppiche frei von erkennbaren Gebrauchsspuren oder Beschädigungen in sehr gutem Erhaltungszustand.

Technik nicht gewartet, soweit einsehbar ohne erkennbare Mängel oder Standschäden, die jedoch vorliegend nicht ausgeschlossen werden können. Gummiteile beginnen teilweise zu verspröden.

Räder sehr gut, Bereifung überaltert (DOT 4905 und 5005), Fahrzeugbatterie verbraucht.

Der Motor lief nach externer Bestromung aus eigener Kraft ohne ungewöhnliche Geräusche oder Rauchentwicklung.

Standschäden im Bereich Motor / Getriebe / Bremsanlage sind jedoch möglich und nicht auszuschließen. Bremsscheiben leicht angerostet.

Bodengruppe mit leichten Anrostungen an einigen Schraubenköpfen und Gewinden sowie am Hinterachsgehäuse.

6. Hinweis zur Wertermittlung

Bei den ausgewiesenen allgemeinen Wertnotierungen in dem in der Anlage beigefügten Zertifikat der Classic Data GmbH & Co. KG handelt es sich um die Notierungen für das Basisfahrzeug. Hierin nicht berücksichtigt sind die am gegenständlichen Fahrzeug verbauten Ausstattungen oder Länderausführungen, bzw. der Grad an Authentizität, welche im individuell ausgewiesenen Wert für das gegenständlich besichtigte Fahrzeug in die Wertfindung mit eingeflossen sind.

Die Überprüfung und Bewertung des Fahrzeuges sowie die Erstellung dieses Berichtes wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

München, den 23. April 2025





Anlagen:

Diese Kurzbewertung enthält mindestens 10 vom Unterzeichner gefertigte Lichtbilder sowie ein Zertifikat mit einer Marktbeobachtung der Classic Data GmbH & Co. KG und eine allgemeine Erläuterung zur Kurzbewertung (Umfang und Gültigkeit).

Fahrzeugbewertung

Zertifikatnummer: D2ET280Z

Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage

Bewertungsnummer: BMW04251

BMW

Modell	116i (E87)	CD-ID:	27422
Karosserie	Limousine 5-türig	Leistung	85 kW
Motor	4 Zylinder (Reihe)	Hubraum	1.596 ccm
Farbe	Black Sapphire Met.	Tachostand*	000131 km
Bereifung	205/55 R 16	Erstzulassung	07.02.2006
Kennz.	OHNE	nächste HU	-.-
FIN	WBAUF11090PT82845	Getriebe	Schaltgetriebe

*abgelesener Tachostand

Marktnotierungen

Stand 04/2025

Zustand 1	10.900 EUR
Zustand 2	5.700 EUR
Zustand 3	3.500 EUR
Zustand 4	1.800 EUR
Zustand 5	keine Notierung

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 02 34 - 23 95 90-0
Fax: 02 34 - 23 95 90-99

Remshagen Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 15.04.2025

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Marktbeobachtung für das Basisfahrzeug, näheres ist der kurzen Fahrzeugbewertung BMW04251 zu entnehmen.

Der Gesamtzustand wurde durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 1-2

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Marktwert 9.000 Euro



Der Sachverständige

Ort: München

Datum: 23.04.2025

Definition der Zustandsnoten

Zustand 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser*). Sehr selten.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und bei dem man auch bei genauer Prüfung keine Mängel feststellt. Basis für die Bewertung in die Zustandsnote 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, d.h. der ehemalige Neuwagenzustand des entsprechenden Herstellers.

Zustand 2

Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in der nachvollziehbaren, geringen Gesamtleistung bzw. Leistung nach der Restauration wider spiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.

Zustand 3

Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei näherer Betrachtung unschwer Gebrauchsspuren und diverse kleinere Mängel erkennt. Die Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in der nachvollziehbaren Gesamtleistung bzw. Leistung nach einer Restauration wider spiegeln. Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.

Zustand 4

Verbrauchter Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei dem diverse Mängel schon aus der Entfernung erkennbar sind. Eine nähere Inaugenscheinnahme zeigt deutliche Verschleißspuren

Zustand 5

Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

Ein Fahrzeug, bei dem selbst der Laie sofort deutliche Mängel und/oder Fehlteile erkennt. Könnte auch als Teileträger verwendet werden.

*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie den veränderten Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredelung) und einem umfangreichen Korrosionsschutz kann ein komplett restauriertes Fahrzeug den Zustand der Erstauslieferung übertreffen.

Zustand, Originalität und Historie werden vom besichtigenden Kfz-Sachverständigen unabhängig von einander bewertet und fließen in die Wertfindung mit ein.

Anlage zur Fahrzeugbewertung

Allgemeines:

Die Wertnotierungen für die einzelnen Zustände wurden durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung intensiv recherchiert. Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote, definitive Verkäufe und die eigenen Erfahrungen der Mitarbeiter der Firma Classic Data Marktbeobachtung berücksichtigt.

Dabei verstehen sich die ausgewiesenen Wertnotierungen als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell.

Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden im Feld „Sonstiges“ dokumentiert bzw. in den Ausführungen des besichtigenden Sachverständigen beschrieben und in der Wertfindung berücksichtigt.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

Fahrzeugangaben

Fahrgestellnummer	WBAUF11090PT82845
Typ-Code	UF11
Typ	116l (EUR)
E-Baureihe	E87 ()
Baureihe	1
Bauart	SH
Lenkung	LL
Türen	5
Motor	N45
Hubraum	1.60
Leistung	85
Antrieb	HECK
Getriebe	MECH
Farbe	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Polsterung	STOFF MOIRE/ANTHRAZIT (AFAT)
Prod.-Datum	2006-01-24

Sonderausstattung

Nr.	Beschreibung
1CA	SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE
249	MULTIFUNKTION FUER LENKRAD
255	SPORT-LEDERLENKRAD
302	ALARMANLAGE
313	AUSSENSPIEGELPAKET
403	GLASDACH, ELEKTRISCH
411	FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
423	FUSSMATTEN IN VELOURS
428	WARNDREIECK
431	INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
450	BEIFAHRSITZ HOEHENVERSTELLUNG
468	SKISACK
473	ARMAUFLAGE VORN
494	SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHNER
502	SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
507	PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
520	NEBELSCHEINWERFER
521	REGENSENSOR
522	XENON-LICHT
524	ADAPTIVES KURVENLICHT
534	KLIMAAUTOMATIK
606	NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS
7RP	ADVANTAGE PAKET
8SP	COP STEUERUNG
801	DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863	SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879	DEUTSCH / BORDLITERATUR
9AA	AUSSENHAUTSCHUTZ
969	REQUEST NAVIG. DVD E60 ON DELIVERY

Serienausstattung

Nr.	Beschreibung
4AK	INTERIEURLEISTEN SILBER
548	KILOMETERTACHO
851	SPRACHVERSION DEUTSCH





















